

# Kvarnbäcken, Höljes

**WA72969148**

## Sammanfattning

Inga åtgärder i mynningsområdet.  
Vår bedömning är att vattenföringen i bäcken är för låg.

## Beskrivning:

Vi hade förhoppningar om att denna bäck kunde vara av intresse men det visade sig att den var fisktom på den lilla strömmande delen innan fallet.



Biten ut mot älven är starkt påverkad Klarälvens fluktuationer och innehöll inga intressanta biotoper ur laxfiskperspektiv.





Trumma under RV 62

Första vandringshindret




## Jordarter

Avvattningen från det branta bergen väster om Klarälven gick under isens avsmältning i två isälvrännor som idag Kvarnbäckarna använder.

De kommer ner i de 3 kraftiga isälvsediment som istidens Klarälv har avsatt.

Såglämningen är nog för högt placerad på denna karta från SGU.



## Områden med höga kulturvärden

Både kvarn och såg dokumenteras på gamla kartor. Roligt är dokumentationen av slaggförekomst från tidig järnframställning.

Mogruvsbäcken och Kvarnbäcken har en förbindelse. Det ger möjlighet till att föra över vatten till Kvarnbäcken då man ville samla vatten till såg- och kvarnverksamhet.


## Områden med höga naturvärden

Flera områden med fina naturvärden finns högre upp i bäckravinerna.

### Gamla kartor

På Laga skifteskartan över Höljes hemman 1844-48 syns en liten prick som kanske var kvarn!

Ings andra hus är ritade, men stig går fram till kvarnen. Laga skifteskartan är mycket detaljerad.



Vattenföringen och fallhöjden räckte till såg och kvarn! Båda är utmärkta på Häradsekonomiska kartan från slutet av 1800-talet.

De låg uppströms den äldre byvägen och kvarnhuset är utmärkt, men nu på motsatt sida mot Laga Skifteskartan.

### Förslag på åtgärder

Inga biotopåtgärder i nuläget. Kulturminnen borde undersökas närmare kan tyckas.